

Verksamhetsberättelse för 2013

Styrelsen 2013

Styrelsen har under året haft följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter:	Lennart Sundberg	ordförande
	Anna Holst	vice ordförande
	Margareta Sundberg	sekreterare
	Ingvor Pettersson,	kassör
	Jan Pettersson,	vattenansvarig
	Tomas Samuelsson,	ansvarig för grannsamverkan

Suppleant: Ulla Lod

Adjungerad: Thomas Ericson vice vattenansvarig, hemsidesansvarig

Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten (ÄFF Sty. 131 – 138)

Årsmötet hölls den 9 mars 2013 i Brunns skola. 28 röstberättigade fastigheter var företrädade. Ytterligare en fastighet anslöt under mötets gång

Förutom ovan redovisade ledamöter valdes av årsmötet (samtliga för ett år).

Revisorer: Josef Brithon
Ann Mari Kilander

Suppleant: Jan Johnson

Utöver stadgeenliga val utsågs till badplatsansvariga:

Lugnet: Ulf Sundberg
Carl-Erik Bredbo

Toholmen: Birgitta Beek
Hans Beek

Till ordinarie styrelseledamöter i Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde valdes Lennart Sundberg och Anna Holst.

Till styrelsesuppleanter valdes Ulla Lod och Ingvor Pettersson.
Samtliga valdes på ett år.

Medlemmar

Antalet medlemmar var i föreningen 330, varav 317 vattenanslutna inklusive de båda båtklubbarna (ILBK och ÄBS)

Vattentillgång, distribution och förbrukning

Grundvattennivån har under sista halvåret varit mycket under den normala i vårt område men vi har inte drabbats av några sinande brunnar.

Tack vare de förbindelseledningar som finns har vatten kunnat levereras till medlemmarna även när något pumphus varit avstängt för akut- eller planerad service.


Några få korta avbrott har förekommit beroende på tekniska problem eller stora läckage hos medlemmar.

Sex jouravgifter á 1 500 kronor har betalats:

- öppen utekran
- sönderfrusen blandare i ouppvämt sidohus
- sönderfrusen ledning i garage
- stor läcka under sidohus
- vattnat ny gräsmatta
- läckande koppling ute

Föreningens stamnät är tätt och inga läckage pågår i någon fastighet (2013-12-30).

Vi kan glädja oss åt en sjunkande vattenförbrukning jämfört med de närmast föregående åren, se diagrammet nedan.



Vattenkvalitet

Det av miljökontoret och styrelsen fastställda provtagningsprogrammet har genomförts. Det omfattade huvudsakligen prov på utgående vatten från pumphusen, bakteriologiska och kemiska under våren samt bakteriologiska prov även på hösten. Inga prover har bedömts som otjänliga.

Under sista halvåret steg salthalten i de flesta pumphusen med cirka 30 %. I pumphus 14 Ladubacken steg salthalten från 40 till över 400 mg/l. Vi tvingades därför att stänga den brunnen och i stället starta upp pumphus 13 Båthamnsvägen som nu försörjer både område 13 och 14. Vi antar att problemen är en följd av den mycket låga grundvattennivån och kan inte annat än hoppas att grundvattennivån återställs och att saltvattnet därmed pressas tillbaka. P13 har fått en Radonett radonavsiljare.

Vattenarbeten

Det gamla huset vid pumphus 15 Ritröskvägen var för litet för att rymma den utrustning som krävs för att ge vattnet god kvalitet. Huset har rivits och ersatts med en större byggnad som flyttats från Ångsviks allé, tidigare pumphus 7:2. P15 har nu försetts med förrådstank, radonavsiljning och desinfektion med UV-ljus. (Järn-manganfilter finns sedan tidigare) Vattenkvaliteten uppfyller därmed högt ställda krav.

Samtliga brunnar har fått råvattenfilter (5 μ patronfilter) som hindrar nya partiklar från brunnen att komma ut i ledningsnätet.

UV-utrustningen i ett pumphus förstörd av åska, utbytt.

Två brunnar har spolats och tillhörande brunnspumpar bytts ut.

Två ventilstänger av äldre modell för servisventiler avrostade, bytta.

De flesta servisventilerna har försetts med gulmarkerade svarta plaströr för att bli lättare att hitta både för medlemmar och funktionärer vid läcksökning.